

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第三十三批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202406130010	昆明市石林县西街口镇老挖村磐亿石材厂位于黑龙潭水库保护区范围，超挖盗采，破坏两千亩耕地。	石林县	生态，水	1. 云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿位于石林县黑龙潭水库水源地准保护区范围内，存在疑似越界开采行为，石林县自然资源局2021年9月立案调查，2023年8月15日移送石林县公安局调查，现正在补正调查。 2. 云南磐亿建材有限公司矿区面积1106.5303亩，矿区内涉及耕地面积190.5646亩。企业已编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并缴存了地质恢复治理基金和土地复垦费，企业已按照修复方案恢复治理700余亩，其中恢复耕地150余亩。	部 分 属 实	1. 督促企业规范矿山开采和生产行为。 2. 对涉嫌违法行为查清案件相关事实，依法依规进行处置。	石林县正在对云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿存在越界开采时间段及开采量行为组织司法鉴定，正在加快案件办理进度。	未办结	无
2	X3YN202406130011	昆明市石林县小黑箐采石场超挖盗采，破坏上千亩耕地和水资源。	石林县	生态	1. 石林县寨黑小黑箐饰面用石灰岩矿山由寨黑小黑箐大理石矿、石林县曹某某石灰石矿、西街口镇寨黑大理石矿进行三矿整合形成，2020年8月在矿证到期后，在进行整合期间存在违法采矿问题。2020年9月石林县分别对几家企业作出了行政处罚。该矿采矿权延续登记后，目前未发现超挖盗采问题。 2. 寨黑小黑箐饰面用石灰岩矿山矿区面积3206.25亩，矿区内涉及耕地面积387.7676亩，企业已编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并缴存了地质恢复治理基金和土地复垦费。2023年以来，企业已恢复约1100余亩，其中耕地400余亩，部分恢复的耕地暂未耕种利用。 3. 通过对黑龙潭水库2006年至2023年的降雨、来水、出流和水质情况进行分析，各年来水量均能满足黑龙潭水库受益区的生产生活供水，水质和水量未发现异常。	部 分 属 实	1. 督促企业对恢复区域土地进行有效利用。 2. 依法依规进行监管，督促企业严格落实生态环境保护要求，规范生产。	督促矿山企业严格按照安全设施设计进行建设、生产，加快推进矿山恢复治理工作，对应恢复为林地的，加快植树；对应恢复为耕地的，尽快备耕或耕种。	未办结	无