

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监测指标 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| | | | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度(铂钴 色度单位) | 浊度度 (NTU-散 射浊度单 位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L) | 消毒剂余量 | | | | |
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无臭、 异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | | | |
| 1 | 红杉湖温泉酒店 | 2019.2.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.106 | 无 | 无 | 0.91 | 1.0 | | | | |
| 2 | 双龙广场 | 2019.2.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | | <5 | 0.325 | 无 | 无 | 0.96 | 0.9 | | | | |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。



填报单位（公章）

填报人：孟洁

单位负责人：马劲松

填报时间：2019.3.11