

# 城市水厂出厂水质信息

(第 2 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	石林县自来水厂一厂	2019.5.20	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.312	无	无	1.34	0.4	
2	石林县自来水厂三厂	2019.5.20	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.530	无	无	1.45	0.3	

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯 (ClO<sub>2</sub>) 为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）

石林县疾控中心

填报人：孟洁

单位负责人：马劲松

填报时间：2019.6.05



# 城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第 2 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标												
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	消毒剂余量			
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02		
1	红杉湖温泉酒店	2019.5.20	1	未检出	未检出	未检出	<5	0.626	无	无	1.38	0.2			
2	双龙广场	2019.5.20	未检出	未检出	未检出		<5	0.420	无	无	1.34	0.1			

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO<sub>2</sub>）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）



石林县疾控中心

填报人：孟洁 单位负责人：马劲松

填报时间：2019.6.05