

城市水厂出厂水水质信息

(第 3 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	石林县自来水厂一厂	2019.8.20	未检出	未检出	未检出		5	0.484	无	无	0.81	0.7	
2	石林县自来水厂三厂	2019.8.20	8	未检出	未检出		5	0.158	无	无	0.71	0.6	
注: 1、出厂水中消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂 (游离氯) 为 0.3~4mg/L; 二氧化氯 (ClO ₂) 为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位 (公章):  石林县疾控中心 填报人: 孟洁 单位负责人: 姜晓 填报时间: 2019.9.02

附件 4

城市水龙头水 (末梢水) 水质信息

(第 3 季度)

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	双龙广场	2019.8.20	未检出	未检出	未检出		5	0.472	无	无	0.81	0.3	
2	红杉湖温泉酒店	2019.8.20	未检出	未检出	未检出		5	0.300	无	无	0.75	0.6	
注: 1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂(游离氯) ≥0.05mg/L; 二氧化氯(ClO ₂) ≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位(公章): 石林县疾控中心

填报人: 孟洁

单位负责人: 姜晓

填报时间: 2019.9.02