

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

(8 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	双龙广场	11	
2	红杉湖温泉酒店	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：石林县疾控中心

填报人：孟 洁

单位负责人：姜晓

填报时间：2021.9.14

城市水厂出厂水水质信息

(第 3 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
1	石林县自来水厂一 厂	2021.8.16	2	未检出	未检出	未检出	5	0.860	无	无	<0.05	0.50	
2	石林县自来水厂三 厂	2021.8.16	未检出	未检出	未检出	<5	0.264	无	无	<0.05	0.40		

注: 1、出厂水中消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂(游离氯)为 0.3~4mg/L; 二氧化氯 (ClO₂) 为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位 (公章):  石林县疾病预防控制中心

填报人: 孟洁

单位负责人: 姜晓

填报时间: 2021.9.14

城市水龙头水（末梢水）水质信息 (第 3 季度)

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
			≤ 100	不得检出	不得检出	不得检出	≤ 5	≤ 1	无异臭、 异味	无	≤ 3	≥ 0.05	≥ 0.02
1	红杉湖温泉酒店	2021.8.16	3	未检出	未检出		< 5	0.306	无	无	< 0.05	0.10	
2	双龙广场	2021.8.16	1	未检出	未检出		5	0.961	无	无	< 0.05	0.20	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥ 0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥ 0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）： 石林县疾病预防控制中心

填报人：孟洁

单位负责人：姜晓

填报时间：2021.9.14