

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

(11 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	双龙广场	11	
2	红杉湖温泉酒店	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：石林县疾控中心

填报人：袁红波

单位负责人：姜晓

填报时间：2021.12.14



城市水厂出厂水质信息

(第 4 季度)

序 号	水 厂 名 称	采 样 时 间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无 异 臭 异 味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	石林县自来水厂一 厂	2021. 11. 30	3	未检出	未检出		5	0.538	无		<0.05	0.60	
2	石林县自来水厂三 厂	2021. 11. 30	未检出	未检出	未检出		<5	0.478	无		<0.05	0.50	

主：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：石林县疾控中心

填报人：袁红波

单位负责人：姜晓

填报时间：2021.12.14

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第 4 季度）

监 测 指 标												
采样点名称	采样时间	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浊强度 (NTU-散 射强度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
											游离余氯 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值		≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
红杉湖温泉酒店	2021.11.30	1	未检出	未检出		<5	0.361	无	无	<0.05	0.10	
双龙广场	2021.11.30	2	未检出	未检出		5	0.572	无	无	<0.05	0.20	

注: 1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂(游离氯) ≥0.05mg/L; 二氧化氯(ClO₂) ≥0.02mg/L。

E: 1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：石林县疾控中心

填报人：袁红波

单位负责人：姜晓

填报时间：2021.12.14

