

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

(3 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	双龙广场	11	
2	红杉湖温泉酒店	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位 (公章): 石林县疾控中心

填报人: 孟 洁

单位负责人: 姜晓

填报时间: 2021.3.10

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标												
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量			
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02		
1	红杉湖温泉酒店	2021.3.1	未检出	未检出	未检出	未检出	≤5	0.345	无	无	1.04	0.30			
2	双龙广场	2021.3.1	1	未检出	未检出		<5	0.681	无	无	1.17	0.30			

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）： 石林县疾控中心

填报人：孟洁

单位负责人：姜晓

填报时间：2021.3.10