

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第三批）

| 序号 | 受理编号             | 交办问题基本情况   | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况   | 是否属实 | 办结目标                            | 处理和整改情况   | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|--|------|------|--|------|---------------------------------|---|------|----------|
| 1  | X3YN202405110027 | 昆明市石林县巴江县城的梦达尔小区门口桥下、凯旋门小区门口桥下，生活污水长期通过多个直排口直排巴江。                          | 石林县  | 水    | 1. 石林县城无梦达尔小区，应为龙园小区，经 2024 年 5 月 12 日对龙园小区门口桥下巴江河岸排查，发现雨水排水口 3 个，其中：东岸 1 个，西岸 2 个，未发现污水流出排放。<br>2. 凯旋城小区东岸雨水排水口存在生活污水混入雨水管网排放的情况。 | 部分属实 | 对进入雨水管网的污水进行截污、引流，解决生活污水排入巴江问题。 | 石林县实施建成区市政道路雨污分流改造工程，对县城东城区及石林南路片区进行雨污分流改造，解决生活污水混入雨水管网排入巴江问题，计划于 12 月 31 日前完成整改。 | 未办结  | 无        |
| 2  | X3YN202405110028 | 昆明市石林县再生资源回收管理混乱，县城大屯片区玉天赐餐馆对面、朝阳轮胎修理店隔壁有两家废旧物资回收点，布局不合理，疑似回收生产性废旧金属但证照不全。 | 石林县  | 其他污染 | 1. 投诉点为石林县康利废品收购站和李某某废品收购站。<br>2. 石林县康利废品收购站未开展收购业务有部分塑料编织袋和废旧轮胎存放。<br>3. 李某某废品收购站存在无证经营的问题。                                       | 属实   | 加强监管，督促落实整改。                    | 1. 责令康利废品收购站对原址堆放物品进行清理，恢复场地原状。<br>2. 责令李某某废品收购站立即停止经营，限期搬离，恢复场地原状。               | 未办结  | 无        |
| 3  | X3YN202405110026 | 昆明市石林县西街口镇小独田水库是茂舍祖村村民的饮用水源。2020 年 8 月肥水养鱼问题死灰复燃，水库被污染，导致 1200 户村民无自来水。    | 石林县  | 水    | 1. 西街口镇小独田水库为灌溉、防洪水库，承包人张某某养鱼期间存在投放饲料、肥水养鱼情况。<br>2. 西街口镇雨布宜村茂舍祖村饮用水源为威黑水库，自 2023 年以来存在供水不足问题。                                      | 部分属实 | 取缔肥水养鱼，加强供水调度保障饮水安全。            | 1. 正在拆除小独田水库内养鱼设施。<br>2. 加强供水调度，定期巡检威黑水库蓄水量、监测威黑水库水质，并利用现有蓄水管网每周供水一次，保障饮水安全。      | 未办结  | 无        |