

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405150055	昆明市石林县城西倚林佳园、学地雅苑小区占用公共绿化地搭建建筑物。	石林县	生态	西倚林佳园存在占用公共绿化地搭建建筑物的情况;学地雅苑存在计划分割公共绿地的情况。	基本属实	督促拆除与规划不符的建（构）筑物；督促规范设置公共绿地。	1. 对倚林佳园搭建的建筑进行精准排查，督促开发商拆除与规划不符的建（构）筑物。 2. 督促学地雅苑开发商拆除计划分割公共绿地的相关设施，进一步强化监管，确保常态长效。	未办结	无
2	X3YN202405150050	2018 年至今，昆明市石林县石林产业园区污水处理厂仍然在选址，长达六年未建成。	石林县	水	石林产业园区污水处理厂已完成项目意向选址、排污口论证、正在开展可研编制等前期工作,但建设推进缓慢。	基本属实	尽快完成项目选址，启动并加快推进园区污水处理厂建设。	制定出台《云南石林产业园区污水处理厂项目建设工作方案》，加快推进项目建设。	未办结	无
3	X3YN202405150013	昆明市石林县城双龙公园内未批先建商铺 10 幢、公厕 1 个、休息亭 2 个、停车场 1 个，占用绿地近 6000 平方米。	石林县	生态	1. 经核实，石林县城双龙公园 2022 年新建配套服务用房 12 幢、休息亭 2 个、消防回车场 1 个，原址拆除重建公厕 1 个。新建设施权属均为国有。 2. 项目在实施过程中,批准占用绿地 2032 平方米，实际占用绿地约 2000 平方米，占用绿地已按规定异地还建于鹿阜收费站入口左侧。	部分属实	督促公园管理方加强管理，完善相关手续。	1. 公园管理方正在办理相关手续。 2. 正在完善消防通道标识、标线。 3. 建立健全长效机制，加强双龙公园管理。	未办结	无